

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1 Desplázate en todo momento atento a las condiciones del entorno. Evita correr.



2 Identificar el extintor y/o equipos de emergencias (ver mapa al reverso).



3 Transita por las zonas y pasos peatonales (señalizados) de manera adecuada y prudente.



4 Identifica tu zona segura y las rutas de evacuación en caso de emergencia (ver mapa de evacuación al reverso).



5 Usa los EPPs (Equipo de Protección Personal) de acuerdo al riesgo de exposición, los básicos: Casco, zapatos de Seguridad, camisa manga larga y bloqueador solar.



6 Respeta las señales de advertencia y área de acceso restringido.



Si detectas alguna condición de riesgo comunícate inmediatamente con tu administrador de contrato de ELECTROPERU o al correo: mpajuelo@electroperu.com.pe

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?

Porque protege la vida y el bienestar de los trabajadores, fortalece la confianza mutua y promueve un entorno seguro y productivo, esencial para la sostenibilidad de la empresa.



PRIMEROS AUXILIOS

Contamos con una estación de primeros auxilios, y personal entrenado y capacitado para la atención de emergencias (brigadistas).



TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Cuerpo General de Bomberos (Ciudad de Tumbes)	951 805 702 927 409 533
Comisaría La Cruz	945 328 618
Clínica Feijóo (Av. Mariscal Castilla 305, Tumbes)	(072) 524 353
Clínica La Familia (Afiliado a la EPS) (Auxiliar Panamericana Norte, Tumbes)	952 582 579
Centro de Salud la Cruz Horario: 7:00 a.m. - 7:00 p.m. (llegada en 5 min)	956 968 656
Centro de Salud Corrales Horario: las 24 horas. (llegada en 15 min)	958 236 880
Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU)	*106
Anexo vigilancia de Tumbes	2152
Anexo del administrador de Tumbes	2153



electroperu
la energía de los peruanos

CARTILLA DE SEGURIDAD PARA VISITANTES

Unidad de Producción Tumbes
- CPT


“La seguridad es tarea de todos”

RECUERDA: “ Realizar tus labores siempre con las medidas de seguridad y no crear condiciones de riesgo para otros”

MAPA DE RIESGOS Y EVACUACIÓN UPT (Unidad de Producción Tumbes)



Accede al **Mapa de Riesgos Evacuación** de la sede Tumbes en el siguiente **CÓDIGO QR**.



Requisitos para ingresar a UPT

Las personas que ingresaran deben contar con:

- SCTR (Seguro Complementario para Trabajos de Riesgo).
- CAMO (Certificado de Aptitud Medica Ocupacional).
- IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles).
- EPPs : Casco de seguridad, zapatos de seguridad dieléctricos, lentes, camisas de manga larga, bloqueador solar y otros específicos según la labor.

LEYENDA	
	SALIDA DE EMERGENCIA
	ZONA SEGURA EXTERNA
	EXTINTOR
	MANGUERA CONTRA INCENDIO
	RIESGO ELÉCTRICO
	RIESGO BIOLÓGICO
	RIESGO DE ALTA TEMPERATURA
	RIESGO ERGONÓMICO
	RIESGO DE CAIDA DE OBJETO
	RIESGO DE INCENDIO
	EXPOSICIÓN AL RUIDO
	RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL
	RIESGO DE CORTE Y PUNZAMIENTO
	PRODUCTOS QUÍMICOS

Ubicación: Panamericana Norte Km. 1249, Asentamiento Humano Nueva Esperanza, distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes.